ractem
RACKING SYSTEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
AUFBAUANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MAXPLUS

Montaje sin tornillos
Montage sans vis ni écrous
Aufbau ohne Schrauben
Boltless assembly

Se recomienda usar martillo de goma
Recommandé utiliser un marteau en caoutchouc
Empfohlen wird ein Gummihammer
The use of a rubber hammer is recommended

Se recomienda el uso de guantes
Nous recommandons l'utilisation de gants
Verwendung von Handschuhen wird empfohlen
Wearing protective gloves is recommended

Azul y naranja
Bleu et orange
Blau und orange

Azul y gris
Bleu et gris
Blau und grau

Galvanizado
Galvanisé
Verzinkt

Galva y naranja
Galva et orange
Verzinkt und orange

1



1.1



1.2



2

3

3.1



Número de travesaños centrales de refuerzo según medida.
Nombre de barres de renfort centrales selon la dimension.
Anzahl der zentralen Verstärkungsträger je nach Breiten-und Tiefenmaß.
Number of central reinforcement cross struts depending on size.

ANCHO LONGUEUR BREITE WIDTH	FONDO - PROFONDEUR - TIEFE - DEPTH			
	450 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
1200 mm	-	-	1	1
1500 mm	-	-	1	1
1800 mm	1	1	1	2
2000 mm	1	1	2	2

4

5



Placas de unión para varios módulos. (No incluidas).
Se recomienda 4 placas para cada unión.

Connecteurs de montants pour unir plusieurs modules. (Non inclus).
Nous recommandons 4 connecteurs pour unir 2 modules.

Verbindungsstücke für mehrere Modelle. (Nicht enthalten).
Für jede Verbindung werden 4 Verbindungsstücke empfohlen.

Connecting plates fixed to the uprights for joing modules (Not included).
4 connectors are recommended for each connection.